

Примечание:

Окрас передний бампер, крышка багажника. Повреждения кузова см доп фото. **Основные дефекты, задиры, компрессия не в норме**

Технический осмотр

Примечание:

Не горит правая подцветка н/з .требуется диагностика .Рекомендуется замена щеток .Низкий уровень о/ж в расш. бачке , долить . Нагар на изоляторе свеч. зажигания рекомендуется заменить .Компрессия не в норме 1-11,2 2-11,2 3-11,2 4-9,5 в норме . Задиры во всех цилиндрах (прибор N1)Ошибки по подушкам безопасности индикация не горит .требуется доп диагностика .Загусты ламели на радиаторе кондиционере рекомендуется заменить . Грыжа на зп колесе - рек. заменить . Износ шин 70-80% - рек заменить . Люфт стук пп шаровой опоры , рекомендуется заменить . Рекомендуется установка защиты картера .Надрывы задн. сайнетблоков передних рычагов рек. заменить. ПТК -20% . ЗТК -10% . Отсутствует заглушка или кнопка старт стоп . ПТК -20% ЗТК -10% .

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	