

**Примечание:**

VW T5 2006 г  
5 владельцев ПТС дубль  
1.9 84 л.с механика  
2 места  
Раньше был термобудкой, внутри обшит утеплен, сейчас холодильник обрезали убрали, на полу алюминиевый поддон  
Бело-красный, по ПТС белый,  
Окрашен вокруг ( кроме крыши ). Трещина ветрового стекла.

**Технический осмотр**

**Примечание:**

Ветровое стекло -трещина Сломан стеклоочиститель Наружные замки сломаны Центральный замок не работает Прикуриватель сломан Наружные зеркала разбиты Обивка сидений дверей порваны Напольные коврики порваны Панель приборов затерта Сцепление не работает(сгорело) Не работает стояночный тормоз Лючек топливного бака сломан Не хватает кусков обшивки багажного отделения Масло мин ДВС Антифриз не оригинал Тормозная жидкость, жидкость ГУРА требует замена Требуется замена приводных ремней АКБ зарядить Затрудненное переключение передач МКП Замена ПТД Гул задних ступичных подшипников ЗТК 4 мм требуется замена ЗТД износ требуется замена Требуется замена шин Требуется замена сайлентблоков передних рычагов, втулок стабилизатора, рулевые тяги и наконечники Стучит рулевая рейка Течет сальник привода КПП Заменить правый пыльник привода внутренний Коррозия тормозных трубок Защита картера отсутствует Требуется замена сайлентблоков задних рычагов Коррозия задних тормозных трубок Коррозия выхлопной системы Люфт втулок стабилизатора Сквозная коррозия передних крыльев Отвалилась задняя правая дверь Пробито запасное колесо 3 колеса на зиме одно на лето Турбина установлена новая Присутствуют ошибки Турбонагнетатель неисправен Электродвигатель стеклоочистителя неисправность в эл.цепи спорадически Ошибка ABS насос/клапан Низкое напряжение АКБ

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да