

Примечание:

КРЫШКА БАГАЖНИКА ОКРАС. ППК ОКРАС. ЛОБОВОЕ ТРЕЩИНА.

Технический осмотр

Примечание:

не горит правый ближний
трещины ветрового стекла
не работают личинки замков водительской двери и багажника
не работает звуковой сигнал
не работает подогрев зоны покоя щёток стеклоочистителя
уровень жидкости ГУР выше макс.
сильная течь прокладки клапанной крышки
посторонний стук при работе ДВС (на перегазовке)
ППК - переставлять
ЗТК - переставлять
ЗТД - менять (точить)
тормозные механизмы - обслуживать все (подклинивает задняя ось)
незначительные отслоения с/блоков передних рычагов
люфт левой стойки переднего СПУ
в масле передняя и задняя части ДВС.
масло по стыку ДВС/КПП (вероятно течь сальников КВ диагностировать)
опоры переднего подрамника менять все 4
течь сальника заднего приводного вала левого

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	