

Примечание:

Покраски и работы: ОКРАС ВСЕГО КУЗОВА ПОВРЕЖДЕН передний бампер

Технический осмотр

Примечание:

Не работают передние ПТФ, омыватель фар, не горит лампа в козырьке переднего пассажира, долить моторное масло, антифриз, заменить свечи зажигания, не работает VAS GEAT клапан, течь прокладки клапанной крышки и ГБЦ, забита вентиляция картерных газов ДВС, не корректно работают передние "катушки" системы SRS, правая боковая подушка (шторка) SRS отработала, забиты все радиаторы охлаждения, трещины на с/б передних и задних рычагах, запотевание заднего сальника коленчатого вала, люфт (стук) внутреннего ШРУСа переднего левого привода, оторван передний левый с/б заднего подрамника (подрамник сдвинут вперед).

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	