

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Общая информация:

По дефектовке РОЛЬФ стоимость работ 67 635 рублей, стоимость запчастей 264 617 рублей.

Диагностика:

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет