

Примечание:

Окрас капот.

Технический осмотр

Примечание:

Не горит подсветка номерного знака, замена ветрового стекла, не работает а/с, повреждена ауди антенна.
Повреждена площадка акб. Отсутствует OBD разъем, замена передних тормозных дисков и колодок.
Рекомендуется замена радиатора а/с и охлаждения - повреждение сог. Течь масла в районе двс, сальника коленвала, течь правого сальника кпп. Замена глушителя - сгнил.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да