


Покупали у нас в Рольф как а/м с пробегом.

Окрас – п.п.крыло (250), п.п.дверь (120 менялась), з.п.дверь (250), з.л.дверь (200), остальное от 100-150 микр.

1 ключ, есть сколы, царапины, притертости по кузову.

Комплектация – датчики дождя-света, два люка, эл привод багажника, 7 мест, круиз, камера заднего вида, и многое другое

Диагностика – 1. Не горит лампа подсветки номерного знака.2. Не горит лампа подсветки входа двери водителя.3. Сломан плафон подсветки входа двери водителя.4. Не работает стеклоподъемник передней правой двери.5. Не горит плафон противотуманной фары.6. Передний левый подкрылок - замена.7. ЗТД - замена.8. ПТД - замена.9. Течь масла через уплотнение передней крышки ГРМ.10. Рулевая рейка - замена, стук.11. Задний левый ступичный подшипник - замена.12. Задний правый кулак - замена.13. Не работает АС - диагностика.14. Посторонний шум при работе ДВС в районе ГРМ.15. Требуется диагностика турбины и ее элементов, код ошибки P0234.16. Проверка АКБ и системы зарядки.17. Задняя правая шина - замена, порез. • Повреждения – незначит притертости по бамперам, мелкие



СКОЛЫ