

Описание

4 владельца

ДТП по задней части, лонжерон левый замят.

Диагностика

Не проводилась