

Peugeot 807

не горит 1 шт. подсветки номера, не работают задние парктроники, сорваны грани на электромоторе и на поводке заднего стеклоочистителя, замена антифриза, запотевание насоса ГУР, обильная течь ДВС и КПП (диагностика), течь турбины, замена патрубков турбины, ошибки в блоке ДВС не удаляются, замена передней левой ступицы, замена передних и задних амортизаторов с пружинами (пружины лопнуты), замена ПТД+ПТК+ЗТД+ЗТК, разрушение сот радиаторов, поврежден радиатор охлаждения топлива (сломан крепеж), замена рычагов передней подвески (люфт шаровых - разрушение сайлентблоков), замена шлангов ГУР, замена приводов, замена шлангов охлаждения ДВС, заглушины патрубки в районе топливного бака (диагностика), замена электропроводки датчиков износа тормозных колодок, разрушены сайлентблоки балки.