

Audi Q5

По машине имеются кузовные повреждения ,машина с 1 вл.

Диагностика выявила ошибку по наддуву EPS и Check Engine

(Щётки с\о замена, кнопки mmi залиты, задний левый фонарь в бампере, рек чистка дренажей, мойка радиаторов, антифриз минимум, запотевание постели р-валов, резина изношена, пп подкрылок повреждён, износ птк 90%, зтк 50% + зтд, замят интеркуллера, трещины на с.б заднего редуктора, 4 с\б к подрамнику нижних рычагов передней подвески, втулки переднего стаба, компрессия и эндоскоп ок, двс масло минимум, шума от цепи при запуске и работе нету, гул вибрация вент печки, ошибка по турбине и охлаждению двс (термостат), горит ерс и check, ошибка по запорному клапану климата, ПЛ динамик обрыв, акб нештатный проверка невозможна,)