

Описание

2008г., 3 владельца, ПТС оригинал, пробег 236154км (вероятно скорректирован)

Диагностика

ПТК/ЗТК-40%, замена ПТД, неисправен электровентилятор охлаждения ДВС, ошибка в ДВС
Массовый или объемный расход воздуха - диапазон/функционирование цепи (ДВС не развивает мощность), ошибки в коммуникации комбинации приборов, ошибки в работе мультимедии, не работают твиттеры по правой стороне, неисправность запальной свечи Webasto, многочисленные ошибки в работе наружного освещения, неисправен парктроник, сломан привод левого выдвижного порога, некорректная работа закрывания солнечного люка, не работает омыватель заднего стекла, сильный люфт левого поводка стеклоочистителя, не работает звуковой сигнал, изношены с/б нижних рычагов, износ шин передней оси 100% (неравномерный), поврежден передний левый подкрылок, течь масла на стыке ДВС и АКПП, из под прокладок клапанных крышек, в районе холодной части турбины, на стыке корпуса РКП, хруст/стуки в районе РКП при поворотах, повреждена водительская дверная карта. все подушки безопасности на штатных местах!