

## Описание:

Комплектация: кондей, датчик света, обогрев сидений передних, все электростеклоподъемники, мультимедия с цветным дисплеем.

ПТС: ОРИГИНАЛ

Владельцы по кол-ву регистраций: 1

Кол-во свободных полей: 2

Кол-во ключей: 2 ключа

Покраски и работы: окрас лз крыла, замена лп крыла, капота, пп крыла.

Повреждения: множественные сколы больших размеров на всех дверях с коррозией, сколы на лз крыле, вмятина на пз двери.

## Диагностика:

-высокая концентрация воды в тормозной жидкости

-разрывы задних сайлентблоков передних рычагов

-течь масла: поддон ДВС, прокладка маслоотделителя, прокладки кронштейна навесных агрегатов, сливной пробки ДВС

-люфт задних стоек стабилизатора

-имеются ошибки, горит "чек", распечатка приложена

-компрессия: 1й- 14.1, 2й- 7.6, 3й- 9.5, 4й- 10.4