

Имеются загрязнения в салоне.

Описание

2008 4,8 АТ 106953 КМ 2 ВЛ. 2 КЛЮЧА ПТС ОРИГИНАЛ  
ОКРАС : ПРАВЫЕ ДВЕРИ, З.П.КРЫЛО, З.КРЫШКА.  
КУЗОВ : ЗАМЕНА З.Л.ФОНАРЯ, СКОЛ НАД ЛОБОВЫМ, ЦАРАПИНЫ НА ПРВЫХ ДВЕРЯХ.

Диагностика

ПРИСУТСТВУЕТ АКТИВНАЯ ОШИБКА ПО ДАТЧИКУ IBS (по VANTOS) – требуется доп.

Диагностика

НЕТ СВЯЗИ С МОДУЛЕМ RSE ----ДОП. ДИАГНОСТИКА

ТЕЧЬ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

ТЕЧЬ АКТИВНОГО СТАБИЛИЗАТОРА

ЛЕВЫЙ РЫЧАГ КОНТРОЛЬ СХОЖДЕНИЯ (ЛЮФТ)



ПТС Да/Нет:

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	нет