

VIN не читается - ржавый
требуется ремонт/замена турбины

* ПТС – оригинал

* Кол-во владельцев – 1

* Кол-во ключей – 2

* Комплектация: Ксенон, комб. салон, полный привод, климат. По автотеке был расчет, но ремонт не делался, красились бампера.

* Окрасы: без окрасов

* Повреждения: нет

* Диагностика:

1. Не работает кондиционер

2. Самопроизвольное повышение оборотов ДВС при работе на ХХ

3. Не горят обе подсветки номера

4. Передняя крышка ГРМ в масле

6. Требуется мойка радиаторов

7. Требуется замена ПТД+ПТК

8. Отслаивание с/блоков рычагов задней подвески

9. Масло по стыку ДВС-КПП

10. Компрессия в ДВС: 11; 9; 10; 10,5; 9.

11. Разница компрессии в ДВС

Обслуживание: сам

Была замена ГРМ, патрубки, помпа,