

## Стук в ДВС

1. Тип приема: ВЫКУП
2. Категория: 2
3. Комплектация: панорама, S-line внутренний/наружный + доп опции (БЕЗ ПНЕВМЫ)
4. ПТС: Дубликат
5. Владельцы: 4
6. Кол-во свободных полей: 3
7. Прохождение ТО: профильный сервис АУДИ, далее сами
8. Секретки: нет
9. Покраска и работы: переднее крыло, капот, арка на заднем правом крыле косметика
10. Диагностика:

-Правый габарит и стоп т не работает

Фонарь правый в бампере поврежден

-Ветровое стекло треснуто

-Левая форсунка неисправность

-Омыватель фар не работает

-Нет элемента между кнопками в районе экрана

-А/С не работает

-Троит, неравномерная работа двс

-Обогрев заднего стекла не работает

-Неисправность подъёма багажника

-Запасное колесо нет

-Течь в нижней части с левой в районе патрубка

-Мин. Течь масла в нижней части в районе насоса и патрубков. На стыке

-Ошибка катализаторов

- Работа системы климат-контроля Ошибка

-Проверка наличия НПБ системы SRS Реком. Визуальный осмотр

-Сайлентблоки передний нижний Правый и левый Люфт

-Следы масла на поддоне КПП

-С левой стороны люфт в рычаге