

Шум кпп в районе гидротрансформатора. Шум в переднем редукторе Требуется ремонт Акпп  
Климат-контроль  
Мультимедиа с сенсорным экраном  
Ксеноновые/биксеноновые фары  
Датчик давления в шинах  
Пассивный круиз-контроль  
Адаптивные фары  
Электропривод сиденья водителя или передних сидений  
Подогрев руля  
Люк в крыше  
Аудиосистема премиум-класса  
Штатная навигационная система  
Электропривод багажника  
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта)  
Мониторы в подголовниках  
3.5 AWD Premium

1. ПТС: ОРИГИНАЛ
2. Владельцы по кол-ву регистраций: 2
3. Кол-во свободных полей: 2
4. Программа импортера:
5. Гарантия: Нет
6. Кол-во ключей: 2 ключа
7. Сервисная книга: Нет , есть бумажные заказ наряды.
8. Обслуживание/Последнее ТО: в профильном сервисе. С Машиной з/н
9. Наличие активного сервисного пакета: нет.
10. Пробег подтверждение: Автотека, интернет-ресурсы, Электронная Сервисная Книжка, заказ-наряды, проверка блоков а/м
11. Секретки/Метки на запуск ДВС:
12. Покраски и работы: Все кроме Крыши, двери задней левой, крышки багажника, проемы без окраса.  
Было ДТП по передней части.
13. Повреждения: Кузов: сколы, потёртости, царапины, мелкие вмятины.  
Салон: потёртости, царапины.
14. Диагностика: Запотевание переднего моста. Шум кпп в районе гидротрансформатора. Шум в переднем редукторе.