

Причина: участие на аукционе битых автомобилей, многочисленные нарекания по диагностике

Диагностика:

- сколы и трещины на ветровом стекле-сломано нижнее крепление левой фары
- нет плафона подсветки перчаточного ящика
- сломаны держатели полки багажника
- не регулируются по высоте передние ремни безопасности
- уровень масла на MIN,
- горит индикация сервиса по замене масла
- выгорание центрального электрода свечей зажигания
- износ передних тормозных колодок
- износ задних тормозных дисков и колодок
- забиты и повреждены соты радиатора кондиционера
- сломано нижнее правое крепление радиатора охлаждения ДВС
- износ передних шин,
- повреждение задней правой шины
- погнут передний левый колесный диск(пропускает)
- протерт шланг компрессора кондиционера
- отслоение и надрывы задних сайлентблоков передних рычагов
- повреждены передние подкрылки,
нет заглушки переднего левого подкрылка
- течь масла на стыке ДВС и КПП
- КПП вся в масле(сверху, в районе блока Мехатроник, в районе сальника правого привода КПП)
- замасливание поддона ДВС
- поврежден нижний пыльник переднего бампера
- в регистраторе событий есть ошибки
- распечатка приложена-компрессия: 1й-10.4, 2й-9.7, 3й-10, 4й-9.6