

Краткое описание: Максимальная комплектация, без вентиляции сидений. Горят ошибки AirBag. Безопасность восстановлена, требуется прошивка блока AirBag. Окрас переднее левое, правое крылья