

Проблема – **ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО НЕКОРРЕКТНАЯ РАБОТА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВС**

1. Комплектация: Highline Полный привод. Пневмоподвеска задней оси , электрические сдвижные двери , комбинированный салон кожа +алькантара , мультимедия для задних пассажиров , столик трансформер , элетропривод крышки багажника , электропривод водительского сидения с памятью , навигационная систкма , камера заднего вида , функция трансформации детского кресла , трехзонный климат контроль , подогрев передних сидений ,
2. ПТС: оригинал
3. Владельцы по кол-ву регистраций: 1
4. Кол-во свободных полей: 3
6. Программа импортера: нет
7. Гарантия: -нет
8. Сервисная книга: нет
9. Обслуживание/Последнее ТО: 1500 км назад ( полноценное ТО с заменой ГРМ)
10. Пробег подтверждение: автотека, эл.блоки
11. Кол-во ключей: 2
12. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
13. Покраски и работы: косметический окрас переднего правого крыла
14. Повреждения: - мелкие сколы соответствующие пробегу авто

1.Задняя левая дверь автоматически не закрывается сразу открывается 2.Провернулись сайлентблоки на задних амортизаторах 3.Требуется чистка пневма балонов 4.Следы сварки на сажевом и катализаторе. Масло в моторе как новое