

Авто восстановлен после ДТП с нарушением геометрии кузова и открытием AIRBAG/На авто возможно скручен пробег!

197U - ЛАК-МЕТАЛЛИК ЧЁРНЫЙ ОБСИДИАН (OBSIDIANSCHWARZ) 801A - КОЖА / НАППА / ПОЛУАНИЛИН - ЧЁРНАЯ / АНТРАЦИТ
ДЕКОРАТ. ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТОПОЛЯ
ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА КРЫШИ, ТКАНЬ ЧЕРНАЯ
АКТИВНЫЙ ПАРКОВОЧНЫЙ АССИСТЕНТ
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА PREMIUM КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА РАСПОЗНАВАНИЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ СИСТЕМА КРУГОВОГО НАБЛЮДЕНИЯ (SURROUND VIEW)

ПТС : дубликат ПТС

- 1 Владельцы по кол-ву регистраций: 5
- 2 Кол-во свободных полей:
- 3 Программа импортера:
- 4 Гарантия: нет
- 5 Кол-во ключей: 2 ключа
- 6 Сервисная книга:
- 7 Обслуживание/Последнее ТО: Со слов клиента замена масла на 95000км.
- 8 Наличие активного сервисного пакета: нет .
- 9 Пробег подтверждение: Состояние авто указывает на то , что возможно пробег скручен.
- 10 Секретки/Метки на запуск ДВС: нет/штатно.
- 11 Покраски и работы: ПЛ крыло - окрас, Капот – окрас, ПБампер замена, ПП крыло окрас, Крыша - окрас передней части .
- 12 Повреждения: царапины и сколы.
- 13 Диагностика: Порваны сайлентблоки Люфт шаровых Л; Радиатор кондиционера: Повреждён замена; Синхронизация датчика коленвала и распредвала Смотри отчёт ; Залит не тот антифриз ; Радиатор охлаждения ДВС: Замена повреждён ; Внутренний осмотр: Течь передней крышки ДВС Дроссельная заслонка запотев Обильное запотевание всего ДВС необходима углубленная диагностика ; Передние лонжероны: Следы стапеля и ремонта ; ЗЧ. Диски тормозные: Выработка ; ПЧ. Диски тормозные: Выработка ; Проверка под капотом: Стык ГБЦ и блока цилиндров запотевание Шланг слива с турбины запотев ; Радиатор охлаждения АКПП: Повреждён замена ; Шины/колесные диски: Не равн износ замена ; Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек: Отсутствует антифриз в бачке жидкостного интеркуллера; Поддон ДВС/сальники коленвала: Стык АКПП и ДВС запотевание Течь поддона ; Передняя панель кузова: повреждения; Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом): Множественные ошибки см отчёт; Раздаточная коробка: Течь ркпп Стык АКПП и РКПП запотевание:; Повреждены подкрылки Течь антифриза переднего патрубка ; Наличие НПБ системы SRS: Отрабатывала безопасность Повреждён передний подрамник Болтается граната привода в переднем редуктора ; Подушки ДВС: Левая замена ; ПЧ. Карданные валы: Люфт приводных валов Пыльники приводов дают смазку Сальники запотев ; Передний редуктор: Течь масла ;

Пыльники днища кузова: Отсутствует Защита картера:
Повреждена ;

:

