

Описание

ремонт передних и задних лонжеронов.

5 хоз, ПТС дубликат, 2.0 МКПП, 145 л.с. пробег по одометру 134946(возможна скрутка)

Комплектация: Ghia: климат 2 зоны, 4 электростеклоподъемника, электропривод зеркал.

Диагностика: омыватель фар не раб., работа сцепления жесткое, стояночный тормоз не отрегулирован, свечи зажигания масляный нагар, коды ошибок по иммобилайзеру, менялся спидометр на модель от рестайлинга и прошивались 2 новых ключа, диски тормозные переднии износ, диски задние износ + коррозия (присутствует закисание направляющих суппорта), следы утечки хладгента, неравномерный износ передних колес, запотевание: поддона ДВС, корпуса КПП, рулевой рейки. Отсутствие катализатора. Отслоение сайлентблоков.

Повреждения: сколы и царапины по кузову незначительные, производился ремонт передних и задних лонжеронов, лобовое стекло заменено на стекло без обогрева(неоригинал), а также была замена стекла передней пассажирской двери. Заменен порог левый.

Окрасы: весь кроме ПЛ крыла (следы замены) и крыши, так же присутствует окрас внутренней центральной стойки в верхней части(140мкр) и следы окраса внутренней части багажника.

Диагностика

омыватель фар не раб., работа сцепления жесткое, стояночный тормоз не отрегулирован, свечи зажигания масляный нагар, коды ошибок по иммобилайзеру, менялся спидометр на модель от рестайлинга и прошивались 2 новых ключа, диски тормозные переднии износ, диски задние износ + коррозия (присутствует закисание направляющих суппорта), следы утечки хладгента, неравномерный износ передних колес, запотевание: поддона ДВС, корпуса КПП, рулевой рейки. Отсутствие катализатора. Отслоение сайлентблоков.