

Причина аукциона:

1. зарегистрировано ГБО, но демонтировано и лежит в багажнике: требуется установка, либо перерегистрация в ГИБДД.
2. Заменен двигатель той же серии, проверен на розыск: ДВС не в розыске
3. Результат диагностики:

Дефекты/недостатки:	Внешние признаки:
Ветровое стекло - состояние	Сколы
ДВС/уровень/качество масла/подтекание	Сверху запотевание около клапана всх,снизу на стыке ДВС и акпп запотевание
Диски тормозные	Износ
Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент	Запаски нет
Омыватель фар	Не брызгает
Панель приборов	Обнаружено изменение
Проверка наружных зеркал	Обогрев левого не работает
Проверка работы ЦЗ	Один пульт ДУ не работает,также не работает левая сторона при использовании бесключевого доступа
Проверка стеклоподъемников	С кнопки вод.двери не работает передний пассажирский стеклоподъемник(с кнопки пассажира работает).
Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	Вентилятор отопителя не работает
Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	Код
Радиатор кондиционера	Мех.повреждение
Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	Ниже мин.бачок пуст!
Состояние АКБ	Клеммы на акб не закреплены должным образом
Шины/колесные диски	Царапины на дисках

4. Кузов: эксплуатационные сколы. Незначительные притертости на бамперах.
5. Окрас: задние крылья и крышка багажника.
6. Корректировался пробег