

Описание

Комплектация: Комбинированный салон, климат-контроль, парктроник перед зад, электропривод крышки багажника, электропривод водительского сидения, мультимедиа, круиз-контроль, система старт-стоп, система помощи при спуске.

ПТС: ОРИГИНАЛ

Владельцы: 1

Кол-во свободных полей: 1

Кол-во ключей: 2 ключа

Покраски и работы: Окрас и ремонт задней левой двери, косметический окрас заднего левого и правого крыла, дверь передняя правая окрас, задняя правая дверь замена детали и окрас.

Повреждения: Царапина на переднем правом крыле, небольшая вмятина на передней правой двери, сколы: переднее левое крыло, передняя левая дверь, передняя правая дверь.

Диагностика

На горячем ДВС, на комбинации приборов загорается индикация низкое давление масла в ДВС. Выполнена проверка согласно алгоритму, установлено, что на холостом ходу давление масла 0,7 bar, а должно быть не ниже 0,85 bar. На оборотах ДВС 2000 об/мин. - давление 1,4 bar, на оборотах ДВС 3700 об/мин. - давление 3,7 bar, давление на холостом ходу занижено. Необходимо выполнить разборку/дефектовку на предмет мест падения давления масла распредвалы/балансирные валы и т.д. В накопителе неисправностей так-же присутствует ошибка по несоответствию распредвала и коленвала. В разъёмах электромагнитов фазовращателей присутствует масло. Необходима замена электромагнитов впускного и выпускного распредвалов, пинов разъёмов. Так же проверить опорную перемычку, масляный фильтр. Со стороны приводных ремней и защиты присутствует масло.