причина неисправность двигателя автомобиля (требуется замена ДВС)

## 2010г. 3,0 автоматическая коробка, Тип привода: задний привод, 245 л/с, 5 владелец, 2 ключ

## Комплектация:

- 01СВ Объем СО2
- 01CD Brake Energy Regeneration
- 0248 Система обогрева рулевого колеса
- 02РА Фиксатор колесного болта
- 02SP Л/с диск BMW со звездообр.спиц.диз.233
- 02VH Интегральное активное рулевое управление
- 0302 Система сигнализации
- 0316 Автоматический привод багажной двери
- 0323 Автодоводчик дверей
- 03AG Видеокамера заднего хода
- 0403 Стеклянная крышка люка с электроприводом
- 0423 Ножные коврики Velours
- 0428 Знак аварийной остановки и аптечка
- 0430 Внутр./нар.зерк.с затемнением
- 0441 Комплект для курящих
- 0453 Сиденья Пд с вентиляцией
- 0454 Кондиционируемые сиденья Зд
- 0456 Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож.
- 0460 Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег.
- 0488 Поясничная опора водителя и перед.пасс.
- 0494 Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
- 0496 Система обогрева сиденья Зд
- 04В7 Исп.из цен.пор.дер.'Fineline' глянц.
- 04NB Автом.сист.кондиц.с 4-зонным регулир.
- 0508 Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC)
- 0524 Адаптивное освещение поворотов
- 0548 Спидометр
- 05АС Автоматическое включение дальнего света
- 0601 Функция телевидения
- 0609 Система навигации Professional
- 0644 Подготовка под моб.телефон с Bluetooth
- 0677 Система HiFi Professional с DSP
- 06AA BMW ТелеСервис
- 06АВ Управление ТелеСервис
- 06FK Панель упр.аудиосист.в зад.части салона
- 06FL USB-/Audio-интерфейс
- 06UD ЯЗЫКОВАЯ ВЕРСИЯ РУССКИЙ
- 0701 код 5 для DVD
- 0760 Shadow-Line с зеркальным блеском
- 0842 Исполнение для стран с холодным климатом
- 0850 Dummy-SALAPA
- 0863 Список дилеров Европа
- 0891 Бортовая документация, русский
- 08SD Защита картера, экспортные исполнения
- 0984 Кодирование периодичности ТО
- A105 Аккумулятор AGM 105 ампер-час

Кузов: ОК

Окрас: Задние крылья, крышка багажника

## Диагностика:

.1.18.	Дефекты/недостатки:	Запчасти:	Внешние признаки:
1.1.18.1	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	кпп	Подтекание шлангов КПП к охладителю
1.1.18.2	Ветровое стекло - состояние	Ветровое стекло	Небольшие сколы
1.1.18.3	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	Жидкости	Следы масла клап крышке
1.1.18.4	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание	Радиатор	Подтекание трубок к кпп
	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	Компьютерная диагностика	Имеются коды ошибок
1.1.18.6	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	Рулевая рейка/ редуктор	Течь рулевой рейки
1.1.18.7	Состояние АКБ	АКБ	69 процентов