

Volkswagen Jetta 1.6 AT (102 л.с.)  
пробег 178209

1. Комплектация: Volkswagen Jetta 1.6 AT (102 л.с.)  
Климат контроль  
Мультируль  
Обогрев сидений  
4 стеклоподъемника
2. ПТС: ОРИГИНАЛ
3. Владельцы по кол-ву регистраций: 4
4. Кол-во свободных полей: нет
5. Тип закупки: Выкуп
6. Программа импортера: нет
7. Гарантия: Нет
8. Сервисная книга: Да
9. Обслуживание/Последнее ТО: до 100тыс у оф дилера, далее в проф сервисе
10. Пробег подтверждение: Сервисная книга, Интернет-ресурсы
11. Кол-во ключей: 2 ключа
12. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
13. Покраски и работы: окрасы капот, лзк, пзк, пзд, ппд, ппк
14. Повреждения: Разбит задний правый фонарь, не значительные сколы и притертости, следы коррозии на порогах и задних крыльях.
15. Диагностика: Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки: Трещины надрывы сайлентблоков передних рычагов подвески; ДВС/уровень/качество масла/подтекание: Течь клапанной крышки ДВС, обильное запотевание верхней части ДВС; Колодки тормозные: Остаток 60%; Колодки тормозные: Остаток 70%; Работа АКПП / CVT - считывание кодов с расшифровкой: Активная ошибка по КПП, АКПП работает не корректно; Диски тормозные/барабаны: Рекомендуется замена зтд, износ\коррозия; Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры: Трещины надрывы сайлентблоков задних рычагов подвески; Диски тормозные: Рекомендуется замена птд, износ\коррозия; Проверка порогов на предмет сварки, замены: Сквозная коррозия\деформация порогов; Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание: Запотевание поддона ДВС, обильное запотевание\течь масла по всему двс; Состояние приводных ремней: Рекомендуется замена; АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание: Сильная течь масла на стыке акпп двс, требуется дополнительная диагностика; Стабилизатор/Стойки/втулки: Рекомендуется замена задних стоек стабилизатора; Выхлопная система (глушитель): посторонние звуки от выхлопа При работе ДВС; Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Катализатор удалён, установлена обманка, посторонние звуки от выхлопа При работе ДВС; Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Запотвание крышки ГРМ; Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент: Отсутствует;
16. Резина: нет
17. Дополнительное оборудование: нет