

к диагностике| добавленно после возврата: Буксует сцепление ам не едет запах горелого сцепления коробка пинается , Слабо холодит АС, Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий: Вой запотев , Амортизаторы Прав запотев, Радиатор кондиционера: Коррозия не герметичен замена погнуты соты , Порваны сайлентблоки передняя часть, Рулевая рейка Люфт, Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание: Течь поддона Стык АКПП и ДВС запотев, АКПП/CVT/DSG/МКПП/ЕКПП, посторонние звуки/подтекание: Течь масла, Запотев сальников , задняя часть: Надрывы сайлентблоков, Обильное запотев в районе впускного коллектора, Выхлопная система: Не герметичен хомут, задняя панель ремонт.

1. ВТД фЛ Ясенево
2. Комплектация: Крепление для детского сиденья ISOFIX, Климат-контроль двухзонный, Разъем для подключения внешнего аудиоустройства, Мультифункциональное рулевое колесо, Бортовой компьютер, Полноразмерное запасное колесо.
3. ПТС: Дубликат (был утерян, потом найдет, оригинал ПТС так же есть в наличии если нужен, также скан предоставлен).
4. Владельцы по кол-ву регистраций: 3
5. Кол-во свободных полей: 3
6. Программа импортера: -
7. Гарантия: нет
8. Кол-во ключей: 1 ключ
9. Сервисная книга: нет
10. Обслуживание/Последнее ТО: заказ наряды не сохранились, последнее прохождение ТО на пробеге 204 000 (с слов).
11. Пробег подтверждение: Автотека, интернет-ресурсы.
12. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет.
13. Покраски и работы: Машина с значительным пробегом из- за болячек ВАР красилась почти вся и состояние кузова требует окрасов, ремонт задней панели (не вырезалось)
14. Повреждения: многочисленные (болячка для ВАГ) сколы по кузову (смотреть фото на объявлении).
15. Диагностика: Амортизаторы: запотевание, Поддон ДВС: Обильное запотевание поддона, АКПП : Обильное запотевание поддона АКПП, горит ошибка по AIR BAG подушки безопасности родны.
16. Резина: да
17. Дополнительное оборудование: нет.