

4 хоз. Дубликат

Замер лкп не проводился

Диагностика: Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки: Растрескивание с/б рычагов, порваны пыльники шаровых;
Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Следы закипания, долить, течь корпуса термостата и патрубков;
Колодки тормозные: Заклинило правый суппорт;
Радиатор охлаждения ДВС/подтекание: Забит;
Диски тормозные: Коррозия;
Амортизаторы ,отбойники ,пружины: Обильное запотевание обоих;
Шины/колесные диски: Критический износ;
Амортизаторы ,отбойники ,пружины: Запотевание обоих;
Подсветка номера: Не горит;
Состояние приводных ремней: Заменить;
Состояние обивки сидений: Затерты;
Состояние подушек ДВС: Повышенная вибрация;
Ветровое стекло - состояние: Трещины;
Состояние напольных ковров: Испачканы;
Стеклоочиститель задний: Не работает;
Состояние обивки дверей: Повреждены;
Состояние обивки потолка: Испачкан;
Проверка работы сцепления: Тугая педаль;
Проверка стояночного тормоза: Не удерживает;
Обогрев заднего стекла: Частично не обогревает;