

1. Комплектация: Доводчики, мониторы в подголовниках, комфортные сиденья, проекция.
2. ПТС: оригинал
3. Владельцы по кол-ву регистраций: 3
4. Кол-во свободных полей: 0
5. Гарантия: нет
6. Кол-во ключей: 2
7. Сервисная книга: нет
8. Обслуживание/Последнее ТО: нет
9. Пробег подтверждение: Автотека, интернет-ресурсы,
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
11. Покраски и работы: .
12. Повреждения: притертости и сколы соответствующие пробегу.
13. Диагностика: ДВС. Жидкости: Низкий уровень масла рекомендуется замена;
ПЧ. Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки: Рекомендуется замена продольных рычагов износ сайлентблоков с двух сторон;
Радиатор кондиционера: Рекомендуется чистка или замена соты забиты и деформированы;
ЗЧ. Колодки тормозные: Износ 30%;
Система охлаждения. Жидкости: Рекомендуется замена потемнение цвета;
ПЧ. Стабилизатор/Стойки/втулки: Запотевание на активном стабилизаторе;
Радиатор охлаждения ДВС: Рекомендуется чистка;
ПЧ. Колодки тормозные: Износ 80% рекомендуется замена;
ЗЧ. Диски тормозные: Износ 10%.требуется замена кожуха левого тормозного диска;
ПЧ. Диски тормозные: Износ 90% рекомендуется замена;
Тормозная система. Жидкости: Рекомендуется замена потемнение цвета;
Радиатор охлаждения АКПП: Рекомендуется чистка;
Поддон ДВС/сальники коленвала: Запотевание на поддоне и корпусе масляного фильтра, требуется удалить следы масла с последующей диагностикой;
КПП: Следы масляного запотевание со стороны переднего редуктора, рекомендуется замыть спецсредством с последующей диагностикой;
Свечи зажигания: Рекомендуется замена следы износа и нагара;
ПЧ. Карданные валы: посторонний звук при движения на повороте наружных гранат. требуется доп. диагностика.;
Электрорегулировка сидений: Переднее левое сидение не работает регулировка положения подколенной подушки, переднее правое не работает подголовник требуется дополнительная диагностика;
Омыватель фар: Не работает, требуется дополнительная диагностика;
Передний редуктор: Следы масляного запотевание со стороны переднего редуктора, рекомендуется замыть спецсредством с последующей диагностикой;
Двигатель. Эндоскопирование цилиндров: Масло на стенках цилиндров, износ стенок цилиндров соответствует пробегу;