

Описание

Комплектация:

- + ЛЮК
- + АУДИОПОДГОТОВКА BOSE
- + 360 КАМЕРЫ
- + ПАМЯТЬ ВОДИТЕЛЬСКОГО
- + МОНИТОР НА ПЕРЕДНИЙ КОНСОЛИ
- ПТС: ОРИГИНАЛ

Владельцы по кол-ву регистраций: 1

Кол-во свободных полей: 2

Кол-во ключей: 2 ключа

Покраски и работы: ПОЛНОСТЬЮ ПО КРУГУ ОКРАСЫ НЕ СИЛЬНО ДО 400 - 500 МКР, ЧАСТЬ КРЫШИ ! НА СТЫКЕ С ЛОБОВЫМ.

Повреждения: На элементах кузова/стеклах/колесных дисках/декоративных элементах присутствуют сколы, вмятины, легкие царапины. На элементах интерьера присутствуют царапины, потертости и прочие следы эксплуатации.

Диагностика

Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки: Порваны сайлентблоки заменить рычаги.; ДВС. Жидкости: Высокий уровень.; Внешний осмотр: Не работает перед камера.176916; Внутренний осмотр: Заменить поводок стеклоочистителя. Не работает обогрев правого зеркала.; Радиатор охлаждения ДВС: Мойка; ПЧ. Стабилизатор/Стойки/втулки: Правая стойка люфт ; Работа АКПП/CVT (вариатор)/РКПП/DSG: P17F0 вибрация cvt ; ЗЧ. Колодки тормозные: 4 мм заменить ; ЗЧ. Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры: Надрывы сайлентблоков.; Радиатор охлаждения АКПП: Мойка; ПЧ. Диски тормозные: Выработка замена; Передние ПТФ: Левая разбита.; ЗЧ. Диски тормозные: Выработка заменить; Проверка под капотом: Клапанные крышки запотевание. Передняя крышка ДВС запотевание.; Парктроник передний: Не работает ; Рулевая рейка/рулевой редуктор: Люфт; Шины/колесные диски: Неравномерный износ шин.; Насос ГУР. Жидкости: Высокий уровень; Люк крыши: Скрип ; Поддон ДВС/сальники коленвала: Коррозия поддона ДВС. Запотевание пром поддона ДВС; Подсветка номера: Левая лампа; Раздаточная коробка: Течь ркпп; Работа системы климат-контроля: B2798 см отчёт; Парктроник задний: Не работает; Обивка сидений: Грязь потёртости; Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть: Следы антифриза на стыке перед ГБЦ и блока цилиндров!; ПЧ. Карданные валы: Правый сальник запотевание . Люфт приводных валов.; Выпускной коллектор, катализаторы: Разрушение гофры; Обивка дверей: Грязь потёртости; Обивка потолка: Пятна Грязь потёртости; Стояночный тормоз: Не держит необходима углубленная д-ка; Обивка багажного отделения: Грязь потёртости;