

Гнилая рама.

Диагностика:

ПЧ. Ступичные подшипники: Люфт лев;
Радиатор охлаждения ДВС: Запотевание;
Система охлаждения. Жидкости: Запотевания патрубков, радиатора;
Внутренний осмотр: Обогрев сидений не работает;
Передние ПТФ: Заменить;
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек: Запотевание клапанной крышки;
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом): Нет связи с блоками;
Поддон ДВС/сальники коленвала: Запотевание;
ЗЧ. Приводные и карданные валы: Запотевание прав сальника полуоси;
КПП: Запотевание;
Стеклоподъемники: Зл не работает;
Раздаточная коробка: Запотевание;
Обивка сидений: Водительское повреждено;
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП: Толчок при вкл в D,R. Сильное загрязнение агрегатов, требуется мойка с последующим осмотром. Сквозная коррозия рамы;
Омыватель фар: Не работает;
Стеклоочиститель задний: Не работает;
Турбонагнетатель: Запотевание;
Наружный замок: ПП, зл не работает;
Ремень, цепь ГРМ: Повышенный шум;
Стояночный тормоз: Не работает;
Обогрев заднего стекла: Не работает;