

Комплектация: УАЗ Патриот 2.7 MT Limited (08.2005 - 09.2014) / ПРИ ПОСТАНОВКЕ АМ НА УЧЁТ
НУЖНО СНЯТЬ ПОРОГИ! /Алюминиевые колесные диски R16 / Галогенные фары / Передние
противотуманные фары / Дополнительный стоп-сигнал / Электроподогрев зеркал / Заводская
тонировка /Теплозащитное остекление / Рейлинги / Электроподогрев передних сидений /
Кондиционер / Иммоилайзер / Сигнализация / Регулируемый люк

2. ПТС: ОРИГИНАЛ
3. Владельцы: 2
4. Кол-во свободных полей: 2
5. Гарантия: Нет
6. Последнее ТО по сервисной: 135000 СО СЛОВ КЛИЕНТА – ЗАМЕНА МАСЛА
7. Кол-во ключей: 2 ключа
8. Прохождение ТО (отметки): Нет
9. Программа импортера: Нет
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: СИГНАЛИЗАЦИЯ
11. Покраски и работы: Окрас передней левой и задней двери (есть шпаклёвка)
12. Повреждения: практически весь автомобиль в жучках (коррозия) / сквозная коррозия элементов кузова /
13. Диагностика: Рама а/м: коррозия рамы; растрескивание салеинтблоков подвески; люфт зад подшипников полуосей; люфт пер прав ступичного подшипника ; код отказа по катализатору; отсутствует масло на щупе двс, течь клапанной крышки двс, посторонний звук в двс от 2500-3000 оборотов; Передние ПТФ: не горят сломана кнопка; растрескивание салеинтблоков зад подвески; течь шлангов гура от бачка; течь пер амортизаторов; сквозная коррозия порогов; Подсветка номера: не горит; течь поддона двс; течь зад редуктора; течь раздатки ; клинят пер стеклоподъемники, не работают задние; Ветровое стекло: сколы; замена пер тормозных шлангов над мостом протерты; сквозная коррозия элементов кузова; клинит трапеция пер стеклоочистителя ; Стеклоочиститель задний: не работает; Передняя поперечная реактивная штанга: растрескивание салеинтблоков; все двери открываются с затруднением; Выпускной коллектор, катализаторы: удален/неэффективность катализатора;
14. Резина: есть
15. Дополнительно: требует вложений, отличный внедорожник за такие деньги, много коррозии по кузову