

Причина: Повреждён VIN на кузове

Комплектация: а/с, мультируль, штамповки, база

2. ПТС: ОРИГИНАЛ
3. Владельцы: 1 хоз
4. Кол-во свободных полей: 1
5. Гарантия: Нет
6. Последнее ТО по сервисной: нет информации
7. Кол-во ключей: 1 ключ (2-й довозут на неделе)
8. Прохождение ТО (отметки): Дилер + Не дилер
9. Программа импортера: Нет
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет секреток
11. Покраски и работы: на авто не крашено левое заднее крыло и крышка багажника
12. Повреждения: мелкие сколы на капоте, лобовом стекле и переднем бампере, мелкие сколы и царапины по всему кузову, требуется хим. чистка салона, сколы над лобовым стеклом,
13. Диагностика:

вырезан катализатор,

запотевание ДВС,

не включается обогрев вод. сидения

незначительный износ колодок,

люфт стоек стабилизатора,

запотевание компрессора а/с;

коррозия задних тормозных дисков;

рекомендуется обслуживание задних тормозных суппортов;

незначительный люфт в рулевой рейки;

запотевание поддона МКПП,

Работа системы климат-контроля: коды отказа;