


## Описание

Вин полностью на раме уничтожен



## Диагностика

Работа ДВС и катализаторов ОГ: Пропуски зажигания , необходима замена свечей зажигания.;

ДВС. Жидкости: Уровень масла ниже минимальной отметки;

ЦЗ: Багажник открывается только с ДУ;

ПЧ. Колодки тормозные: Износ ПТК 20%;

ЗЧ. Колодки тормозные: Износ ЗТК 20%;

ПЧ. Диски тормозные: Износ ПТД 20%;

Тормозная система. Жидкости: Тормозная жидкость содержит хлопья - рекомендуется замена. Запотевание ГТЦ ;

ЗЧ. Диски тормозные: Износ ЗТД 20%;

Радиатор охлаждения АКПП: Запотевание трубки радиатора охлаждения АКПП;

ЗЧ. Отбойники, амортизаторы, пружины: Естественный износ задних пневмобаллонов . Рекомендуется замена;

ПЧ. Амортизаторы, отбойники, пружины: Запотевание переднего левого амортизатора, рекомендуется замена передних амортизаторов;

КПП: Небольшой толчок при включении передачи;

Свечи зажигания: Пропуски зажигания по 3,4,5,6 цилиндрам. Для дальнейшей диагностики требуется замена свечей зажигания.;

Распечатка результатов диагностики: Ошибки по системе бокового сонара;