

Комплектация:память сидний,эл багажник,двд монитор для задних пассажиров,3 ряд сидений

2. ПТС: дубликат взамен сданного
3. Владельцы по кол-ву регистраций: 2
4. Кол-во свободных полей: 4
5. Гарантия: нет
6. Кол-во ключей: 2
7. Сервисная книга: нет
8. Обслуживание/Последнее ТО: нет
9. Пробег подтверждение: Автотека, интернет-ресурсы,
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
11. Покраски и работы: левая сторона,менялся капот,ПЛК,ЗПД по низу,крышка багажника,уголок на крыше
12. Повреждения: трещина на переднем бампере
13. Диагностика:  
Радиатор кондиционера: Течь радиатора кондиционера требуется замена;  
ПЧ. Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки: Трещины и надрывы сайлентблоков передних рычагов;  
Работа АКПП/CVT (вариатор)/PKПП/DSG: Пинки и рывки при включении передач АКПП требуется дополнительная диагностика;  
ЗЧ. Колодки тормозные: Износ 80% рекомендуется замена;  
ПЧ. Колодки тормозные: Износ 20%;  
Работа ABS и ESP: Неисправен электромагнитный клапан vsa требуется замена.присутствуют ошибки неисправности полного привода требуется дополнительная диагностика;  
ЗЧ. Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры: Трещины и надрывы сайлентблоков задних рычагов;  
Радиатор охлаждения АКПП: Течь патрубков охлаждения АКПП требуется замена с последующей диагностикой;  
ПЧ. Диски тормозные: Износ 50% коррозия перегревы рекомендуется замена;  
ЗЧ. Диски тормозные: Износ 40% коррозия перегрев рекомендуется замена;  
ПЧ. Амортизаторы, отбойники, пружины: Люфт опорных подшипников амортизаторов;  
Насос ГУР. Жидкости: Течь масла с бочка ГУРа;  
Рулевая рейка/рулевой редуктор: Люфт в рулевой рейки требуется дополнительная диагностика.пыльник левой рулевой тяги не герметичен требуется замена;  
Шины/колесные диски: Износ передних шин 90%  
Износ задних шин 60%;  
Подсветка номера: Не горит;  
Приводные ремни: Приводной ремень в масле рекомендуется замена;  
Задние фонари: габариты, стоп-сигнал: Разбита задняя левая птф.не горит правая птф;  
Стеклоподъемники: Некорректная работа заднего левого стеклоподъёмника требуется дополнительная диагностика электропроводки;  
Омыватель фар: Не работает;  
Панель приборов: Мерцание подсветки кнопок приборной панели;