

## Описание

BMW M5 COMPETITION

ПРИЧИНА АУКЦИОНА-БЫЛО ДТП ПО ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ,РАСЧЕТЫ БОЛЕЕ 2млн,СРАБАТЫВАЛА БЕЗОПАСНОСТЬ,ПОДУШКИ НА МЕСТЕ!

ДИАГНОСТИКУ И ЭНДОСКОПИЮ ЦИЛИНДРОВ НЕ ПРОВОДИЛИ

ОКРАСЫ:ПЕРЕДНИЕ КРЫЛЬЯ КАПОТ БАМПЕР МЕНЯЛИ,ОКРАС ЗЛК.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:ЕСТЬ ВСЕ КРОМЕ КАРБОНО-КЕРАМИЧЕСКОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ,ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ФОНАРИ ОТ РЕСТАЙЛИНГА,ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕНЫ КАРБОНОВЫЕ ДЕТАЛИ(ДИФфузор,ПОРОГИ,КАПОТ,ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДЕ,КАРБОНОВЫЕ ВСТАВКИ НА ПЕРЕДНИХ СИДЕНЬЯХ).

## Диагностика

Не производилась