

## Описание

юр лицо с НДС

Комплектация кондей, 2 электроподъемника, обогрев передних сидений

ПТС: дубликат, взамен сданного

Владельцы по кол-ву регистраций: 4. Все в рамках 1 организации, коммунальные службы Москва.

Кол-во ключей: 2

Покраски и работы: нет

Повреждения: Перед сдачей въехали в задний бампер, помяты задние двери. Сколы и царапинки по пробегу.

## Диагностика

Фары: габариты, ближний, дальний свет: Сломаны крепления правой фары; Радиатор кондиционера: Забит коррозия повреждён замена; ПЧ. Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки: Отслоение сайлентблоков; ЗЧ. Колодки тормозные: Барабаны ; Внутренний осмотр: Люфт механизма выбора передач. Не работает обогрев сидений, на правом отсутствует кнопка. Люфт дверных петель.; Радиатор охлаждения ДВС: Мойка; Проверка под капотом: Под впускным коллектором запотевание.; Рулевые тяги/наконечники: Люфт тяг; ЗЧ. Диски тормозные: Барсбаны; Рулевая рейка/рулевой редуктор: Запотевание; Насос ГУР. Жидкости: Насос ГУР обильное запотевание.жижкость замена.; Поддон ДВС/сальники коленвала: Запотевание поддона.; Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом): Нет связи с АМ.; Задняя панель кузова: Повреждена панель; КПП: Запотевание механизма выбора передач; Парктроник задний: Не работает; Обивка сидений: Продавлены потёртости; Ветровое стекло: Сколы потёртости; Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть: Сгнил крепёж выпускной системы.; Стеклоочиститель передний: Не работает омыватель; Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП: Повреждён усилитель зад бампера; Напольные ковры: Потёртости; Стеклоочиститель задний: Не работает омыватель; Обивка дверей: Потёртости; Панель приборов: Поиёртости; Обивка потолка: Потёртости прожон; Сцепление: Педаль вверху; Аудиосистема (мультируль): Нет звука; Обивка багажного отделения: Поиёртости;