

Причина аукциона: **Двигатель. Эндоскопирование цилиндров: Задиры, коррозия; 6 владельцев.**

Ошибка в дубликате ПТСи номер ДВС, последняя цифра номера ДВС указана не верно. По факту 4, а в ПТС 5. в графе модель

1. Комплектация: НАБОРНАЯ; Камера заднего хода, Система PARKTRONIC (PTS), Электрорегулировка спинки заднего сиденья и подголовников, Функция памяти в задней части салона, Солнцезащитные шторки с электроприводом задних лев./прав. дверей, Холодильное отделение в задней части салона, Кондиционирование сидений сзади, Мультиконтурные сиденья в задней части салона, Сдвижной стеклянный электролюк, Передний спойлер и накладки порогов AMG, Акустическая система PREMIUM, Мультимедийная система в задней части салона (2 ДИСПЛ.).
2. ПТС: ДУБЛИКАТ (СДАН)
3. Владельцы по кол-ву регистраций: 6 хоз.
4. Кол-во свободных полей: 4.
5. Программа импортера: Нет.
6. Гарантия: Нет.
7. Кол-во ключей: 1 ключ.
8. Сервисная книга: Нет.
9. Обслуживание/Последнее ТО: Профильный сервис. Последнее ТО со слов владельца ориентировочно на пробеге 160 000 км..
10. Пробег подтверждение: Автотека, Интернет-ресурсы, Проверка блоков а/м.
11. Секретки/Метки на запуск ДВС: Нет
12. Покраски и работы: Дверь передняя левая – окрас. Крыло заднее левое – окрас. Крыло заднее правое – окрас. Дверь задняя правая – окрас.
13. Повреждения: Сколы, царапины, небольшие вмятины соответствующие возрасту и пробегу а/м.
14. Радиатор кондиционера: Забит;
ДВС. Жидкости: На минимуме;
Радиатор охлаждения ДВС: Забит;
Шины/колесные диски: Грыжи, повреждения протектора;
Поддон ДВС/сальники коленвала: Запотевание картера и стыка ДВС с АКПП;
Свечи зажигания: Заменить;
Камера заднего хода: Не работает;
Подушки ДВС: Повышенная вибрация;
Ветровое стекло: Сколы, затерто;
Передний редуктор: Запотевание хвостовика РКП;
Омыватель фар: Не работает;