

Диагностика:

ДВС. Жидкости: Масло в ДВС отсутствует! Течь передней крышки ДВС, впускной коллектор в масле.;

Радиатор кондиционера: Разрешение сот;

ПЧ. Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки: Надорваны сайлентблоки нижних рычагов;

Система охлаждения. Жидкости: Минимальный уровень;

ЗЧ. Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры: Растресканы сайлентблоки;

ЗЧ. Отбойники, амортизаторы, пружины: Запотевание правого амортизатора;

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом):

Результаты диагностики прикреплены к наряду;

Поддон ДВС/сальники коленвала: Запотевание поддона в районе переднего сальника коленвала;

Свечи зажигания: Прогорели, заменить ;

Ветровое стекло: Сколы ;

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП: Требуется тест поездка для выявления скрытых дефектов;

Двигатель. Эндоскопирование цилиндров: Задиры в цилиндрах требуется ремонт ДВС!;

Турбонагнетатель: Течь турбины ;

Ремень, цепь ГРМ: Повышенная шумность работы ДВС в районе цепи ГРМ.