

Стук в ДВС

ВНИМАНИЕ!!! заменен ДВС модель совпадает, отметки в ПТС нет. Повреждена МТ, наклейка с вин номером на правой стойке. Возможен запрет регистрации.

1. Комплектация: 750Li, доводчик дверей, задний диван с электроприводом и подогревом. Электрические шторы сзади, мультимедиа для задних пассажиров.
2. ПТС: дубликат (взамен сданного)
3. Владельцы по кол-ву регистраций: 4
4. Кол-во свободных полей: 1
5. Программа импортера: нет
6. Гарантия: нет
7. Сервисная книга: нет
8. Обслуживание/Последнее ТО: июнь 2021
9. Пробег подтверждение: Пробег некорректный
10. Кол-во ключей: 1
11. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет.
12. Покраски и работы: Замена: - Перед.бампер; Капот; Перед.лев.крыло;
Окрас: Крыша; Задн.лев.дверь; Задн.лев.крыло; Задн.бампер; Задн.прав.крыло.
13. Повреждения: Кузов – Многочисленные повреждения, сколы, притертости, вмятины.
Салон- следы эксплуатации.
14. Диагностика Фары: габариты, ближний, дальний свет: Правая фара разбита ; ПЧ. Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки: Порваны сайлентблоки; Радиатор кондиционера: Забит ; Работа ДВС и катализаторов ОГ: Множественные ошибки всех систем смотри отчёт ; ДВС. Жидкости: Мин замена; Радиатор охлаждения ДВС: Повреждён замена ; Работа АКПП/СVT (вариатор)/РКПП/DSG: Множественные ошибки всех систем смотри отчёт; Система охлаждения. Жидкости: Запах не антифриза ; Передние ПТФ: Левая не горит ; ЗЧ. Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры: Отслоение надрывы; Радиатор охлаждения АКПП: Течь масла и антифриза ; ЗЧ. Диски тормозные: Выработка ; ПЧ. Диски тормозные: Выработка замена; Работа ABS и ESP: Снижена эффективность тормозной системы эксплуатация автомобиля не безопасна ; ПЧ. Амортизаторы, отбойники, пружины: Стук при проезде неровностей и торможении; Насос ГУР. Жидкости: Запотевание гул ; ЗЧ. Отбойники, амортизаторы, пружины: Стук амортизаторов замена ; Рулевая рейка/рулевой редуктор: Запотевание ; Парктроник передний: Не работает ; ЗЧ. Приводные и карданный валы: Люфт приводных валов; Поддон ДВС/сальники коленвала: Стык АКПП и ДВС запотевание Поддон запотевание Течь антифриза ДВС не развивает мощность ; Задний редуктор: Порваны подушки ; КПП: Запотевание Пинки толчки при движении Поддон запотевание; Работа системы климат-контроля: Ошибки см отчёт ; Свечи зажигания: Увеличенный зазор; Наружные зеркала: Левое отсутствует зеркальный элемент ; Парктроник задний: Не работает ; Подушки ДВС: Порваны замена ; Обивка сидений: Продавлены сидушки потёртости ; Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть: Трубки ГУР АКПП запотевание ; Ветровое стекло: Разбито замена ; Подушки КПП: Просели замена; Омыватель фар: Не работает ; Напольные ковры: Грязь ; Обивка дверей: Нарушение покрытия Грязь потёртости;