
Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург	30.06.2024		
Марка	Volkswagen	Модель	Passat
Год	01/01/2006	Пробег	221222 км
вин	WWZZZ3CZ7P023953	Цвет	Черный
Двигатель	1984 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	5
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка	500000	Второй комплект колес/шин	Да

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 12
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио СD-магнитола
- 9 Динамики 6
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 11 Легкосплавные диски R16
- 12 Усилитель руля Гидроусилитель
- 13 Электростеклоподъемники Все
- 14 Штатная аудиоподготовка
- 15 Тонированные стекла
- 16 Розетка 12 V
- 17 Регулировка руля по высоте и вылету
- 18 Прикуриватель и пепельница
- 19 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 20 Омыватель фар
- 21 Обогрев зеркал
- 22 Бортовой компьютер
- 23 Передние противотуманные фары
- 24 Электропривод регулировки зеркал
- 25 Центральный замок
- 26 Блокировка задних дверей
- 27 Противоугонная сигнализация
- 28 Иммобилайзер
- 29 Isofix/LATCH
- 30 ESP
- 31 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 32 Подушки безопасности боковые задние
- 33 Подушки безопасности боковые
- 34 Подушка безопасности пассажира
- 35 Подушка безопасности водителя
- 36 Парктроник
- 37 Система курсовой устойчивости
- 38 Антипробуксовочная система
- 39 Антиблокировочная система (ABS)
- 40 Система старт-стоп
- 41 Регулировка сидений водителя по высоте
- 42 Парктроник задний
- 43 Запуск двигателя с кнопки
- 44 Bluetooth
- 45 Подогрев передних сидений
- 46 Передний центральный подлокотник
- 47 Мультируль
- 48 Электроподъёмники передние
- 49 Электроподъёмники задние
- 50 Темный салон
- 51 Отделка кожей рычага КПП
- 52 Отделка кожей рулевого колеса
- 53 Лакокрасочное покрытие металлик
- 54 Индикатор внешней температуры
- 55 Датчик света
- 56 Датчик дождя
- 57 Защита картера двигателя
- 58 Штатная сигнализация

<u>Красный</u> - необходимо принять меры, <u>желтый</u> - рекомендуется принять меры, <u>зеленый</u> - внешне в порядке <u>нет записей</u> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		Необходимо принять меры (K)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (3)	Комментарий		
L							
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X			
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация	Х			Не работает правый повторитель в зеркале		
5	Парктроник передний Подсветка номера	Х		×	Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера		
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			Х			
7	Фонари заднего хода			Х			
8	Парктроник задний	Х			Не работает		
9	Камера заднего хода			X			
10	Ветровое стекло - состояние			Х			
11	Стеклоочиститель передний			X			
12	Омыватель фар	Х			Не работает мотор омывателя фар; Не работает мотор омывателя фар		
14	Работа наружных замков			X			
Ко	мментарии, примечания						
\vdash	Проверил:				Максимов МВ.		
\vdash	Клиент ознакомлен::			4			
<u> </u>			Внутренний				
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X			
2	Звуковой сигнал			X			
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье Проверка работы Ц3			X			
6	проверка расоты цэ Внутреннее освещение			X			
-	Работа привода рег. рулевой колонки			^ X			
-	Проверка стеклоподъемников			X			
-	Проверка наружных зеркал			X			
-	Электрорегулировка сидений			X			
-	Боковые поясничные подпоры/ массаж	Х			Не работает		
-	Состояние напольных ковров			X			
\vdash	Состояние панели приборов	Х			Не корректная работа информационного экрана		
-	Состояние обивки потолка			X	The second secon		
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			Х			
21	Проверка стояноч. тормоза	Х			Не работает		
22	Аудиосистема (мультируль)			X			
-	Обогрев заднего стекла			Х			
	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X			
-	Состояние обивки багажного отделения			X			
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X			
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		Х		Сильная продавленность; Сильная продавленность		
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			Х	Потертость, замятость; Потертость, замятость		
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость		
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			Х	Потертость, замятость; Потертость, замятость		
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь	Х			Повреждена обивка; Повреждена обивка		
-	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	1 110 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		
-	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X			
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X			
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь			X			
	багажника Состояние накладок педалей			×			
40	Состояние рулевого колеса		Х		Потертости; Потертости		
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X			
44	Состояние рукоятки КПП			Х	Затерта рукоятка; Затерта рукоятка		
-	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X			
-	Запуск двигателя			Х			
Ког	мментарии, примечания						

\vdash	Провория:	Максимов МВ.						
Н	Проверил: Клиент ознакомлен::	Максимов М.В.						
닏	IN INC. IT COMMONWIGH	I						
	Проверка под капотом Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум от							
2	Состояние приводных ремней и роликов	Х		V	приводного ролика(ов)			
3 6	Состояние топливной системы/подтекание Состояние подушек ДВС	X		Х	Надрыв правой подушки			
7	Состояние подушек ДБС	^	X		Растрескивание подушки КПП нижняя			
ш	Состояние Людушек К. ІІ Т		Λ	Х	Тастрескивание подушки на птижния			
-	Проверка генератора			X				
\vdash	Проверка стартера			X				
П	Двигатель	Х			Уровень мала ниже минимальной отметки; Дымность с ДВС. Не стабильная работа ДВС на холостых оборотах. Запотевание теплообменника			
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			х				
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	Х			Течь прокладки клапанной крышки			
	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	Х			Уровень антифриза ниже минимум; течь патрубков охлаждения			
П	Омпаждающей жидкостилтодтекалие Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			х	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			Х				
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакумный усилитель			Х				
П	лоудкостил од гекание: вакуумный услычтелы Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			Х				
	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			Х				
	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	Х			Шум в районе цепи ГРМ			
-	Тормозная система/ уровень / качество			Х				
16	тормозной жидкости / подтекание							
KON	иментарии, примечания							
Н	D							
	Проверил:							
М	· ·				Максимов МВ.			
	Клиент ознакомлен::	поверки иленти	hakai ilaonarik noi	Menob M Mankano				
1	Клиент ознакомлен:: П	роверки идентис		иеров и маркиро	вочных табличек			
1 2	Клиент ознакомлен:: П Номер двигателя (читается, соответсвует ПТС)	роверки идентис	рикационных ног					
Н	Клиент ознакомлен:: П Номер двигателя (читается, соответсвует ПТС) Вин номер (читается, соответсвует ПТС)	роверки идентис		X	вочных табличек			
2	Клиент ознакомлен:: П Номер двигателя (читается, соответсвует ПТС)	роверки идентис			вочных табличек			
3	Клиент ознакомлен:: П Номер двигателя (читается, соответсвует ПТС) Вин номер (читается, соответсвует ПТС) Дублирующие таблички, на стойке, под капотом	роверки идентис		X	вочных табличек			
3	Клиент ознакомлен:: П Номер двигателя (читается, соответсвует ПТС) Вин номер (читается, соответсвует ПТС) Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)	роверки идентис		X	вочных табличек			
3	Клиент ознакомлен:: П Номер двигателя (читается, соответсвует ПТС) Вин номер (читается, соответсвует ПТС) Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)	роверки идентис		X	вочных табличек			
3	Клиент ознакомлен:: П Номер двигателя (читается, соответсвует ПТС) Вин номер (читается, соответсвует ПТС) Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен::		X	X X	вочных табличек Имеется коррозия Максимов М.В.			
3	Клиент ознакомлен:: П Номер двигателя (читается, соответсвует ПТС) Вин номер (читается, соответсвует ПТС) Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен::		X	X X	вочных табличек Имеется коррозия Максимов МВ.			
3 Kon	Клиент ознакомлен:: П Номер двигателя (читается, соответсвует ПТС) Вин номер (читается, соответсвует ПТС) Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Проверка с исг Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X	X X	Максимов МВ. Максимов МВ. Взется механиком- диагностом) Активная ошибка Р0660 Изменение геометрии впускного коллектора, Р000А ряд 1 впуск. клап., рег фаз газораспределения			
3 Kon	Клиент ознакомлен:: П Номер двигателя (читается, соответсвует ПТС) Вин номер (читается, соответсвует ПТС) Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Проверка с ист Распечатка результатов диагностики с кодами	пользованием ди	X	X X	Максимов МВ. Максимов МВ. Взется механиком- диагностом) Активная ошибка Р0660 Изменение геометрии впускного коллектора, Р000А ряд 1 впуск. клап., рег фаз газораспределения			
3 Kon 6 7	Клиент ознакомлен:: П Номер двигателя (читается, соответсвует ПТС) Вин номер (читается, соответсвует ПТС) Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Проверка с ист Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка	пользованием ди	X	х х	Максимов МВ. Максимов МВ. Взется механиком- диагностом) Активная ошибка Р0660 Изменение геометрии впускного коллектора, Р000А ряд 1 впуск. клап., рег фаз газораспределения			
3 Kom 6 7 8	Клиент ознакомлен:: П Номер двигателя (читается, соответсвует ПТС) Вин номер (читается, соответсвует ПТС) Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Проверка с ист Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с	пользованием ди	X	х х	Максимов МВ. Максимов МВ. Нается механиком- диагностом) Активная ошибка Р0660 Изменение геометрии впускного коллектора, Р000А ряд 1 впуск. клап., рег фаз газораспределения происходит слишком медленно. Ошибка по стоячночному тормозу			
3 Kom 6 7 8	Клиент ознакомлен:: П Номер двигателя (читается, соответсвует ПТС) Вин номер (читается, соответсвует ПТС) Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) мментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Проверка с ист Распечатка результатов диапностики с кодами ошибок с расшифровкой Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) Работа АКПП / СVТ шумность/вибрация/посторонние : Валы и	пользованием ди	X	х х	Максимов МВ. Максимов МВ. Нается механиком- диагностом) Активная ошибка Р0660 Изменение геометрии впускного коллектора, Р000А ряд 1 впуск. клап., рег фаз газораспределения происходит слишком медленно. Ошибка по стоячночному тормозу			
3 Kom 6 7 8 9	Клиент ознакомлен:: П Номер двигателя (читается, соответсвует ПТС) Вин номер (читается, соответсвует ПТС) Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Проверка с ист Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) Работа АКПП / СVТ шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС,	пользованием ди	X	X X прибора (заполи X	Максимов МВ. Максимов МВ. Нается механиком- диагностом) Активная ошибка Р0660 Изменение геометрии впускного коллектора, Р000А ряд 1 впуск. клап., рег фаз газораспределения происходит слишком медленно. Ошибка по стоячночному тормозу			
3 Kom 6 7 8 9	Клиент ознакомлен:: Пномер двигателя (читается, соответсвует ПТС) Вин номер (читается, соответсвует ПТС) Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Проверка с ист Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расцифровкой Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расцифровкой (при необходимости) Работа АКПП / СVТ щумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей Проверка работы турбокомпрессора,	пользованием ди	X	х х прибора (заполн х	Максимов МВ. Максимов МВ. Нативная ошибка Р0660 Изменение геометрии впускного коллектора, Р000А ряд 1 впуск. клап., рег фаз газораспределения происходит слишком медленно. Ошибка по стоячночному тормозу			
3 Kom 6 7 8 9	Клиент ознакомлен:: П Номер двигателя (читается, соответсвует ПТС) Вин номер (читается, соответсвует ПТС) Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Проверка с ист Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) Работа АКПП / СVТ шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей	пользованием ди	X	х х прибора (заполн х	Максимов МВ. Максимов МВ. Нативная ошибка Р0660 Изменение геометрии впускного коллектора, Р000А ряд 1 впуск. клап., рег фаз газораспределения происходит слишком медленно. Ошибка по стоячночному тормозу			
3 Kom 6 7 8 9	Клиент ознакомлен:: П Номер двигателя (читается, соответсвует ПТС) Вин номер (читается, соответсвует ПТС) Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответсвие ПТС) мментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Проверка с ист Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) Работа АКПП / СVТ щумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей иментарии, примечания	пользованием ди	X	х х прибора (заполн х	Максимов МВ. Максимов МВ. меется механиком- диагностом) Активная ошибка Р0660 Изменение геометрии впускного коллектора,Р000А ряд 1 впуск. клап., рег фаз газораспределения происходит слишком медленно. Ошибка по стоячночному тормозу Отсутствует катализатор			
3 Kom 6 7 8 9	Клиент ознакомлен:: Пномер двигателя (читается, соответсвует ПТС) Вин номер (читается, соответсвует ПТС) Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Проверка с ист Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) Работа АКПП / СVТ шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен::	Х	х х	х х х прибора (заполн х х	Максимов МВ. Максимов МВ. меется механиком- диагностом) Активная ошибка Р0660 Изменение геометрии впускного коллектора,Р000А ряд 1 впуск. клап., рег фаз газораспределения происходит слишком медленно. Ошибка по стоячночному тормозу Отсутствует катализатор			
3 Kon 6 7 8 9 10 11 Kon Con Con Con Con Con Con Con Con Con C	Клиент ознакомлен:: Пномер двигателя (читается, соответсвует ПТС) Вин номер (читается, соответсвует ПТС) Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Проверка с ист Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) Работа АКПП / СVТ шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен::	Х	х х	х х х прибора (заполн х х	Вочных табличек Имеется коррозия Максимов МВ. звется механиком- диагностом) Активная ошибка Р0660 Изменение геометрии впускного коллектора, Р000А ряд 1 впуск. клап., рег фаз газораспределения происходит слишком медленно. Ошибка по стоячночному тормозу Отсутствует катализатор Максимов МВ.			
3 Kom 6 7 8 9 10 11 Kom	Клиент ознакомлен:: Пномер двигателя (читается, соответсвует ПТС) Вин номер (читается, соответсвует ПТС) Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Проверка с ист Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) Работа АКПП / СVТ щумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни Проверка работы вентилятора охтаждения ДВС, считывание кодов неисправностей Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен::	Х	х х	х х х х х х	Вочных табличек Имеется коррозия Максимов МВ. звется механиком- диагностом) Активная ошибка Р0660 Изменение геометрии впускного коллектора, Р000А ряд 1 впуск. клап., рег фаз газораспределения происходит слишком медленно. Ошибка по стоячночному тормозу Отсутствует катализатор Максимов МВ.			
3 Kon 6 7 8 9 10 11 Kon 1 2	Клиент ознакомлен:: Пномер двигателя (читается, соответсвует ПТС) Вин номер (читается, соответсвует ПТС) Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Проверка с ист Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) Работа АКПП / СVТ щумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей лиментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Автом	Х	х х	х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	Вочных табличек Имеется коррозия Максимов МВ. звется механиком- диагностом) Активная ошибка Р0660 Изменение геометрии впускного коллектора, Р000А ряд 1 впуск. клап., рег фаз газораспределения происходит слишком медленно. Ошибка по стоячночному тормозу Отсутствует катализатор Максимов МВ.			
3 Kon 6 7 8 9 10 11 Kon 1 2 3 1	Клиент ознакомлен:: Пномер двигателя (читается, соответсвует ПТС) Вин номер (читается, соответсвует ПТС) Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) мментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Проверка с ист Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) Работа АКПП / СVТ шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей мментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Автом Передние ступичные подшипники Колодки тормозные Диски тормозные Амортизаторы, отбойники, пружины,	обиль на подъён	мнике/Автомобил	х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	Вочных табличек Имеется коррозия Максимов МВ. Влется механиком- диагностом) Активная ошибка Р0660 Изменение геометрии впускного коллектора, Р000А ряд 1 впуск. клап., рег фаз газораспределения происходит слишком медленно. Ошибка по стоячночному тормозу Отсутствует катализатор Максимов МВ.			
3 Kon 6 7 8 9 10 11 Kon 1 2 3 1	Клиент ознакомлен:: Пномер двигателя (читается, соответсвует ПТС) Вин номер (читается, соответсвует ПТС) Дублирующе таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) иментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Проверка с ист Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) Работа АКПП / СVТ щумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей лиментарии, примечания Проверил: Клиент ознакомлен:: Автом Передние ступичные подшипники Колодки тормозные	Х	мнике/Автомобил	х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	Вочных табличек Имеется коррозия Максимов МВ. максимов МВ. Активная ошибка Р0660 Изменение геометрии впускного коллектора, Р000А ряд 1 впуск. клап., рег фаз газораспределения происходит слишком медленно. Ошибка по стоячночному тормозу Отсутствует катализатор Максимов МВ. Максимов МВ.			

5	свободный ход направляющих, состояние			X				
Ко	пыльников, течь тормозной жидкости Комментарии, примечания							
H								
H	Проверил:				Максимов М.В.			
\vdash	Клиент ознакомлен::							
Г	Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть							
1	Задние ступичные подшипники			Х				
2	Колодки тормозные задние			Х				
3	Диски тормозные/барабаны		Х		Износ дисков менее 50%; Износ дисков менее 50%			
4	Амортизаторы, отбойники, пружины,	Х			Лопнула пружина правая; Лопнула пружина левая; Порван			
F	работоспособность пневмо- баллонов				отбойник правого амортизатора			
5	Проверка стояночного тормоза	Х			Не работает			
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X				
Ко	мментарии, примечания	,	*	,	2			
	Проверил:				Максимов M.B.			
	Клиент ознакомлен::							
L	Автомоб	иль на подъёмн	ике/Автомобиль г	однят наполови	ну/Снаружи автомобиля			
1	Радиатор кондиционера		Х		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора			
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		Х		Запотевание радиатора			
3	Шины/колесные диски			Х				
Ko	мментарии, примечания Г							
H					lu up			
\vdash	Проверил:				Максимов МВ.			
\vdash	Клиент ознакомлен::	OMOGNATI NO DODI	ÖLELIAKO/ADTOLAOĞI	III BOBUGT LOGIAL	 :oм/Передняя часть			
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	омооиль на под ь	X X	ль поднятцелик	Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов			
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние		^	Х	гастрескивание саилентолоков нижних передних рычагов			
3	Рулевые тяги/наконечники			X				
۲	Рулевая рейка/рулевой							
4	редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	Х			Люфт рулевой рейки			
5	Коробка переключения передач	Х			Течь поддона КПП; Течь левого сальника КПП			
6	Тормозные шланги, трубки			Х				
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	Х			Порваны пыльники; Порваны пыльники			
8	Наличие защиты картера Г			Х	T			
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание Передние приводные валы:люфт, состояние	Х			Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС			
11	пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Люфт переднего левого ШРУС; Люфт переднего правого ШРУС			
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	Х			Вырезан катализатор			
Ко	мментарии, примечания	,	-	,	-			
	Проверил:				Максимов M.B.			
L	Клиент ознакомлен::							
L		томобиль на под	1	биль поднят цели	иком/Задняя часть			
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		Х		Коррозия подрамника			
3	Тормозные шланги, трубки			X				
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			Х				
5	Выхлопная система (глушитель)		X		Имеется коррозия на глушителе; Имеется коррозия на глушителе			
Ko	мментарии, примечания Г							
\vdash	Провория				Максимов МВ.			
\vdash	Проверил: Клиент ознакомлен::				IVERCUINOB IVLD.			
\vdash	клиент ознакомлен:: Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП							
2	Проверка лонжеронов передних	по подрожниц	S. E. C.	Х				
3	Проверка лонжеронов задних		х		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне;			
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Имеется коррозия на правом лонжероне Спнил левый порог; Спнил правый правый; Спнил левый порог; Спнил правый правый			
5	Проверка передней панели кузова			X	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
6	Проверка задней панели кузова		Х		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели			
7	Проверка днища кузова			Х				
Ко	Комментарии, примечания							
	Проверил:				Максимов M.B.			
Ĺ	Клиент ознакомлен::							

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Лебедев АА Подпись:		Кокурников АС. Подпись:	Телефон:	Дата: