


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

11.07.2024

Марка	Toyota	Модель	Sprinter
Год	01/01/1998	Пробег	465969 км
ВИН	00000AE1090011794	Цвет	Белый
Двигатель	1587 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	полный привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	1	Гарантия до	10.07.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Проигрыватель аудио Кассетная магнитола
- 6 Динамики 4
- 7 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 8 Усилитель руля Гидроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Штатная аудиоподготовка
- 11 Тонированные стекла
- 12 Прикуриватель и пепельница
- 13 Бортовой компьютер
- 14 Центральный замок
- 15 Подушка безопасности пассажира
- 16 Подушка безопасности водителя
- 17 Система помощи при спуске
- 18 Антиблокировочная система (ABS)
- 19 Передний центральный подлокотник
- 20 Электроподъемники передние
- 21 Электроподъемники задние
- 22 Темный салон
- 23 Защита картера двигателя
- 24 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2	X			Повреждены; Повреждены
3			X	
4			X	
5	X			Повреждены; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Сломана планка подсветки номера
6	X			Повреждены; Не горит задний левый габарит; Повреждены; Не горит задний левый габарит
7	X			Не горят лампы заднего хода; Не горят лампы заднего хода
8			X	
9			X	
10	X			Трещина лобового стекла; Трещина лобового стекла
11	X			Отслоение щетки; Повреждена; Повышенный люфт кулис; Отслоение щетки; Повреждена; Повышенный люфт кулис
12			X	
13	X			Отсутствует
14	X			Неисправен замок; Не корректная работа всех дверных ручек
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1	X			Не работает сигнал; Не работает сигнал
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
17			X	
18		X		Ворсистость увеличена; Загрязненность сильная; Ворсистость увеличена; Загрязненность сильная
19	X			Не работает АС
20			X	
21	X			Не работает
22			X	
23			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
28			X	
29			X	
30	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
31	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка

32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника	X			Отсутствует; Крышка багажника не открывается
39	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП		X		Стерта структура; Стерта структура
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	Пробег 465969
45	Запуск двигателя	X			Дымит; Стук в двигателе; Вибрация при работе ДВС; Стук/шум при увеличении/уменьшении оборотов; Дымит; Стук в двигателе; Вибрация при работе ДВС; Стук/шум при увеличении/уменьшении оборотов

Комментарии, примечания

Проверил:	Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен:	

Проверка под капотом

1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора	X			Шум подшипников
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Течь передней крышки ДВС; Течь передней крышки ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум; Течь патрубков охлаждения
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Требуется замена масла ГУР; Шум насоса ГУР; Масло ГУР темного цвета (запах гари)
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум в районе цепи ГРМ
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание	X			Тугая педаль тормоза; Тормозов почти нет

Комментарии, примечания

Проверил:	Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:		Бумбу Д.В.			
Клиент ознакомлен:					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях	X			Рывки КПП при трогании; удары АКПП при выборе передач
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	Нет разъема ОБД
Комментарии, примечания					
Проверил:		Бумбу Д.В.			
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов	X			Поврежден пыльник амортизатора левый; Поврежден пыльник амортизатора правый
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Бумбу Д.В.			
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов	X			Оторвана левая рессора от лонжерона
5	Проверка стояночного тормоза	X			Не работает
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Бумбу Д.В.			
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Резина изношена свыше 80%- требуется замена
Комментарии, примечания					
Проверил:		Бумбу Д.В.			
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг; Порван пыльник левой шаровой опоры; Порван пыльник правой шаровой опоры; Люфт шаровой/ых опор с левой нижней стороны
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние	X			Повреждены стойки переднего стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Порван пыльник левого рулевого наконечника; Порван пыльник правого рулевого наконечника
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач	X			Течь поддона КПП; Удары при переключении передач
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X			Течь сальника правого приводного вала
10	Передняя поперечная реактивная штанга (тяги Панара) у а/м с неразрезным мостом			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X		Частично повреждены
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь поддона ДВС; Течь поддона ДВС
	Передний карданный вал и крестовины: люфт,				

14	состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор; Поврежден выпускной коллектор
Комментарии, примечания					
Проверил:					Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)			X	
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	Установлен не разрезной мост
3	Задняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом			X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия топливных трубок; Коррозия топливных трубок
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)	X			Посторонний шум, дребезг от глушителя; Сечет гофра; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба; Посторонний шум, дребезг от глушителя; Сечет гофра; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
2	Проверка лонжеронов передних	X			Сгнил левый лонжерон; Сгнил правый лонжерон; Попнут правый лонжерон; Сгнил левый лонжерон; Сгнил правый лонжерон; Попнут правый лонжерон
3	Проверка лонжеронов задних	X			Сгнил левый лонжерон; Сгнил правый лонжерон; Оторвана левая рессора от лонжерона
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Сгнил левый порог; Сгнил правый порог; Замят левый порог; Замят правый порог; Сгнил левый порог; Сгнил правый порог; Замят левый порог; Замят правый порог
5	Проверка передней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
6	Проверка задней панели кузова		X		Замята нижняя часть панели; Имеется коррозия на панели; Замята нижняя часть панели; Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова	X			Имеется сквозная коррозия днища; Сгнил усилитель днища левый; Сгнил усилитель днища правый; Имеется сквозная коррозия днища; Сгнил усилитель днища левый; Сгнил усилитель днища правый
Комментарии, примечания					
Проверил:					Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Цветков А.И. Подпись:		Смык Л.А. Подпись:		Телефон:	Дата: