

ВНЕШНЕ ВЫГЛЯДИТ ХОРОШО

1. Комплектация: кондиционер, передние стеклоподъемники, ГУР
2. ПТС: ДУБЛИКАТ
3. Владельцы по кол-ву регистраций: 6 хоз
4. Кол-во свободных полей: 2
5. Гарантия: Нет
6. Кол-во ключей: 1 ключ
7. Сервисная книга: Нет
8. Обслуживание/Последнее ТО: нет инфо
9. Пробег подтверждение: Автотека
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
11. Покраски и работы: передние крылья в заводском окрасе.
12. Повреждения: трещины на лобовом стекле
13. Диагностика:
 - ЗЧ. Ступичные подшипники: Перекаты правого подшипника;
 - Работа ДВС и катализаторов ОГ: Отсутствует сигнал с блока управления двигателем на катушки зажигания. Неисправность блока управления двигателем, возможно требуется замена.;
 - Звуковой сигнал: Неисправен;
 - ПЧ. Ступичные подшипники: Перекаты правого подшипника и левого;
 - ДВС. Жидкости: Уровень выше максимум;
 - Радиатор кондиционера: Выбиты соты;
 - ЦЗ: Неисправен;
 - ПЧ. Колодки тормозные: Износ 50%;
 - Поворотник, аварийная сигнализация: Неисправны повторители;
 - Система охлаждения. Жидкости: Уровень минимум;
 - ПЧ. Стабилизатор/Стойки/втулки: Люфт стоек и втулок;
 - Передние ПТФ: Неисправны повторители;
 - Внутреннее освещение: Сломан плафон;
 - ЗЧ. Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры: Отслоение сайлентблоков подвески;
 - ЗЧ. Отбойники, амортизаторы, пружины: Порван отбойник и пыльник слева, лопнули пружины обе;
 - Насос ГУР. Жидкости: Жидкость темная, запотевание бачка ГУР;
 - Шины/колесные диски: На задней оси установлены разные шины;
 - Подсветка номера: Неисправна;
 - Приводные ремни: Требуется замена;
 - Поддон ДВС/сальники коленвала: Течь поддона, передней крышки, стыка ДВС и КПП;
 - Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом):
 - Отсутствует сигнал с блока управления двигателем на катушки зажигания. Неисправность блока управления двигателем, возможно требуется замена.;
 - КПП: Течь на стыке КПП;
 - Фонари: Неисправны;
 - Стеклоподъемники: Сломаны кнопки управления;
 - ЗЧ. Стабилизатор/Стойки/втулки: Люфт стоек и втулок;
 - Наружные зеркала: Неисправна регулировка, обогрев водительского зеркала;
 - Распечатка результатов диагностики: Нет связи;
 - ПЧ. Приводные валы: Порван пыльник левого привода;
 - Подушки ДВС: Отслоение, требуется замена;
 - Обивка сидений: Потертости, разрывы, установлены чехлы;