Рольф Юго-Восток

Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Видное **20.09.2024**

Марка	Kia	Модель	Optima
Год	01/01/2017	Пробег	163334 км
ВИН	XWEGT411BJ0003091	Цвет	Серебристый
Двигатель	1999 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	08.09.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Крыло заднее правое	Вторичный окрас	

Комплектация

1 Подушки безопасности 6
2 Регулировка руля В 2 направлениях
3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
4 Регулировка сиденья водителя Механическая
5 Ксеноновые фары Ближний свет
6 Обогрев сидений Передние
7 Динамики 6
8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
9 Усилитель руля Электроусилитель
10 Электростеклоподъемники Все
11 Тонированные стекла
12 Розетка 12 V
13 Прикуриватель и пепельница
14 Обогрев зеркал
15 Бортовой компьютер
16 AUX
17 Светодиодные фары
18 Передние противотуманные фары
19 Галогеновые фары
20 Автоматический корректор фар
21 Центральный замок
22 ESP
23 Подушки безопасности боковые задние
24 Подушки безопасности боковые
25 Подушка безопасности пассажира
26 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
27 Подушка безопасности водителя
28 Парктроник
29 Система курсовой устойчивости
30 Антипробуксовочная система
31 Антиблокировочная система (ABS)
32 Система доступа без ключа
33 Регулировка сидений водителя по высоте
34 Парктроник задний
35 Bluetooth
36 USB порт
37 Передний центральный подлокотник
38 Мультируль
39 Регулировка передних по высоте
40 Помощи при торможении (BAS, EBD)
41 Темный салон
42 Отделка кожей рычага КПП
43 Отделка кожей рулевого колеса
44 Накладки на пороги
45 Датчик света
46 Датчик дождя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
	Внешний осмотр				
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Руденко М.В.
	Клиент ознакомлен::				
	Внутренний осмотр				
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
3	Проверка работы ЦЗ			X	
4	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
5	Внутреннее освещение			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
29	ГЛОНАСС			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	

Комментарии, примечания					
	Проверил:				Руденко М.В.
	Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание		X		Запотевание передней крышки ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Руденко М.В.
	Клиент ознакомлен::				
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Руденко М.В.
	Клиент ознакомлен::				
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой		X		Исторические ошибки
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа МКПП / Робототизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Руденко М.В.

	Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	Остаток тормозной накладки 7мм или больше
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Руденко М.В.
	Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	Остаток тормозной накладки 7мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Руденко М.В.
	Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Руденко М.В.
	Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач	X			Течь поддона КПП; Течь правого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Руденко М.В.
	Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	

5	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Руденко М.В.
	Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
7	Проверка днища кузова			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Руденко М.В.
	Клиент ознакомлен::				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Волгин Р.В. Подпись:		Ганичев Е.И. Подпись:		Телефон:	Дата: