Пеликан-Алтуфьево

Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Мытищи **29.06.2024**

Марка	Nissan	Модель	Pathfinder
Год	01/01/2015	Пробег	132655 км
ВИН	Z8NVANR52ES004423	Цвет	Серебристый
Двигатель	3498 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение

Комплектация

1 Круиз-контроль Круиз-контроль
2 Подушки безопасности 6
3 Регулировка руля В 2 направлениях
4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
6 Обогрев сидений Передние
7 Проигрыватель аудио CD-магнитола
8 Динамики 6
9 Система кондиционирования воздуха Климат (3 зоны)
10 Усилитель руля Гидроусилитель
11 Электростеклоподъемники Все
12 Электронная система парковки Перед + зад
13 Бортовой компьютер
14 AUX
15 Передние противотуманные фары
16 Автоматический корректор фар
17 Электропривод регулировки зеркал
18 Центральный замок
19 Блокировка задних дверей
20 Иммобилайзер
21 ESP
22 Подушки безопасности боковые
23 Подушка безопасности пассажира
24 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
25 Подушка безопасности водителя
26 Парктроник
27 Система курсовой устойчивости
28 Антипробуксовочная система
29 Антиблокировочная система (ABS)
30 Навигационная система
31 Bluetooth
32 USB порт
33 Панорамная крыша
34 Мультируль
35 Темный салон
36 Индикатор внешней температуры
37 Датчик света
38 Датчик дождя
39 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
	Внешний осмотр				
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар		X		Не работает
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов М.В.
	Клиент ознакомлен::				
	Внутренний осмотр				
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
6	Внутреннее освещение			X	
7	Работа люка крыши			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
11	Проверка стеклоподъемников	X			Требуется чистка/смазка направляющих стёкол
12	Проверка наружных зеркал			X	
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений			X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
21	Проверка стояночного тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Пятна грязи
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки:			X	

	Венец маховика				
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов М.В.
	Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Надрыв правой подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
15	ДВС: Впускной коллектор	X			Прогорела гофра
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Уровень жидкости минимум
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
24	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов М.В.
	Клиент ознакомлен::				
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов М.В.
	Клиент ознакомлен::				
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Количество сохранённых ключей			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X		Запотевание трубок АС
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		Присутствовали многочисленные ошибки удалились требуется Доп диагностика
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов М.В.
	Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	

3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов М.В.
	Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов М.В.
	Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов М.В.
	Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки	X			Люфт стоек переднего СПУ
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Коррозия/спил поддон ДВС
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов М.В.
	Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов М.В.
	Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов М.В.
	Клиент ознакомлен::				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

			Срок действия акта:		
Специалист по оценке и выкупу		Мельников А.А.		Телефон:	Дата:

Кока С.Н. Подпись:		Подпись:			