

Неисправность АКПП

Покраски и работы: окрас капота (280)

Повреждения: вмятинка на капоте, расколот кожух левого зеркала, царапина на водительской двери, царапина на заднем левом крыле

Диагностика:

Не горит задний противотуманный фонарь

Разрушение теплового экрана катализатора

Не работает обогрев правого зеркала