

Окрас – крашена почти вся - Менялась крыша, крышка багажника, бакапот, менялись бампера. крашены стойки со шпаклевкой, внутренка местами со шпаклевкой. (по каско на 600т.р. история в ас рольф упало дерево на ам и в последующем еще пару ремонтов на 200т.р. менялась пер. левая фара.

- Диагностика – 1. Правая лампочка подсветки номера не горит 2. Антифриз минимум 3. Износ ролика натяжителя приводного ремня (ремень сползает с ролика)4. Запотевание передней крышки ВДС 5. Растрескивание сайлентблоков поперечных рычагов задней подвески 6. Коды отказа отсутствуют
- Повреждения – мелкие сколы по кузову