

Примечание:

Окрас кб, ппк. Повреждения кузова а\м (**коррозия**) см доп фото. Птс заполнен.

Технический осмотр

Примечание:

Не работают передние габаритные огни, лампы освещения номера, сломан центральный плафон освещения салона, долить антифриз, заменить подушки КПП (вибрация), отслоение с/б передних и растрескивание с/б задних рычагов, люфт втулок переднего стабилизатора, **вибрация при положении "R" АКП (под нагрузкой) - подозрение на внутренние ШРУСы (треб-ся доп. диагностика).**

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да