

2 владельца, пробег 81.100

КД не проводилось. По Автотеке расчёт на 978.000т.р, написано, что сработали п. НПБ, боковые шторки на месте, вторичный окрас крыши 250мкр. Дверь п.п 200мкр. Крутился капот и 2 п. крыла, п.п подкрылок подтеки краски, по автотеке окрас и восстановительный ремонт.