

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Диагностика:

Обновление авто после такси, согласно автотеке был серьезный кузовной ремонт с ремонтом лонжеронов, передний парктроник не работает / минимальный уровень масла в ДВС / тормозные диски сзади имеют выработку и в коррозии рекомендовано обслужить тормозные механизмы / масляное запотевание клапанной крышки ДВС / правый передний лонжерон замят есть следы удара.

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет