

Окрас – вся 90-100, пер. левая дверь менялась, менялись фары, следы съёма капота (возможно с другого а/м) менялось пер. правое крыло

НА А/М НЕИСПРАВНА АКПП (НА ГОРЯЧИЮ ПИНАЕТ И ВЫДАЁТ ОШИБКИ), ТАКЖЕ
ОТСУТСТВУЕТ КЛАПАН ТНД

Сильный износ покрышек. Царапины на
молдинге переднего бампера